



Orden de Trabajo N° 132074 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JHRX-86** Año **2017**
Marca **VOLKSWAGEN**
Modelo **AMAROK TRENDLINI**
Motor **1111**
K.M.S **170.000** **CAFE**
Vin **WV1ZZZ2HZGA057567**

Fecha OT : 02-02-2022 C.Costo : B2-F5-40

Fecha Cierre : 02-02-2022 14:15:32

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 170.566 .
CAMBIO DE ACEITE.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE AIRE Y POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3486	\$ 27.888	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
A0326	filtro aire amarok	1	11765	\$ 11.765	EXISTENCIA	*REPUESTOS
HU7008Z	filtro aceite amarok wv	1	8403	\$ 8.403	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC0116C	filtro polen amarok	1	16567	\$ 16.567	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 64.623

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 64.623

IVA \$ 12.278

TOTAL \$ 76.901