



Orden de Trabajo N° 132689 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JSWK-69** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC186527**
K.M.S **153.249** **SILVER**
Vin **MR0FB8CD8H0320827**

Fecha OT : 21-03-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 24-03-2022 12:18:21

Detalle del Servicio

DPF ENCENDIDO//LLAVE DE MOTOR ENCENDIDA (PERDIDA DE POTENCIA).//CHECK ENGINE ENCENDIDO.
ENVIADA A TALLER EXT CACH
SE INSTALA CINTA REFLECTANTE VERDE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
13584	cinta reflectante verde	11	969	\$ 10.659	EXISTENCIA	*HERR E
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	179660	\$ 179.660	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 190.319

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 190.319
IVA \$ 36.161
TOTAL \$ 226.480