



Orden de Trabajo N° 132688 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKX-90** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC059818**
K.M.S **108.143** **ROJO**
Vin **MR0KB8CD2H1113830**

Fecha OT : 21-03-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 24-03-2022 12:13:16

Detalle del Servicio

EMBRAGUE DURO,SUENA AL MOMENTO DE ANDAR. RUIDO EXTRAÑO,CUESTA COLOCAR MARCHA "REVERSA"

SE ENVIA A TALLER EXT CACH PARA REVISION, CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE, RODAMIENTO DE EMPUJE Y VOLANTE BIMASA

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP02143	kit embrague gun 2.4/2.8	1	289269	\$ 289.269	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02009	rod. empuje gun	1	33303	\$ 33.303	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02421	volante bimasa gun	1	515770	\$ 515.770	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	197330	\$ 197.330	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 1.035.672

NETO \$ 1.035.672
IVA \$ 196.778
TOTAL \$ 1.232.450

Total Orden de Trabajo