



Orden de Trabajo N° 137576 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KPKV-42** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **111111**
K.M.S **120.036** **GRIS**
Vin **MR0EB8DD3J0592122**

Fecha OT : 24-03-2022 C.Costo : B1-10-01

Fecha Cierre : 24-03-2022 15:32:37

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 120.026.

CAMBIO DE ACEITE 5W30 8TLS.

CAMBIO DE FILTRO ACEITE AIRE Y POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3513	\$ 28.104	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	1869	\$ 1.869	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	8569	\$ 8.569	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	12773	\$ 12.773	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 51.315

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 51.315

IVA \$ 9.750

TOTAL \$ 61.065