



Orden de Trabajo N° 132697 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHGB-42** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GD0715154**
K.M.S **42.320** **ROJO**
Vin **8AJFB3CD0L1514948**

Fecha OT : 05-04-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 07-04-2022 10:47:34

Detalle del Servicio

VIDRIO ALETA TRASERO DERECHO QUEBRADA SE ENVIA A TALLER EXT C. ALARMA PARA REPOSICION

FE.501 COT. 42 FECHA 05-04-2022 OT CONTACAR 49719

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP02740	vidrio aleta lh / rh	1	55000	\$ 55.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 55.000

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 55.000
IVA \$ 10.450
TOTAL \$ 65.450