



Orden de Trabajo N° 136302 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVXP-72** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDG078997**
K.M.S **95.835** **BLANCO**
Vin **8AJFB8CDXK1593508**

Fecha OT : 08-04-2022 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 08-04-2022 12:32:06

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 95.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO DE AIRE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	5	3509	\$ 17.545	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	1870	\$ 1.870	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	8739	\$ 8.739	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	2727	\$ 2.727	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00635	filtro com. toyota gun	1	8158	\$ 8.158	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 39.039

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 39.039
IVA \$ 7.417
TOTAL \$ 46.456