



Orden de Trabajo N° 136316 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHGB-37** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GD0741047**
K.M.S **50.632** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD9L1514950**

Fecha OT : 08-04-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 08-04-2022 13:54:47

Detalle del Servicio

CAMBIO DE PLUMILLAS DE 18 Y 22 PULGADAS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP02234	plumilla 18" (7004914)	1	3575	\$ 3.575	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01057	plumilla 22" (m/ancraje)	1	9578	\$ 9.578	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 13.153

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 13.153
IVA \$ 2.499
TOTAL \$ 15.652