



Orden de Trabajo N° 136319 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-42** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDG153352**
K.M.S **65.172** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD2L1514885**

Fecha OT : 14-04-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 14-04-2022 12:39:09

Detalle del Servicio

CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO DE FILTRO ACEITE
CAMBIO DE PLUMILLAS DE 18 Y 22 PULGADAS
REVISISON DE FLUIDOS DE MOTOR

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3504	\$ 24.528	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	1870	\$ 1.870	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02234	plumilla 18" (7004914)	1	3523	\$ 3.523	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01057	plumilla 22" (m/anclaje)	1	9578	\$ 9.578	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 39.499

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 39.499

IVA \$ 7.505

TOTAL \$ 47.004