



Orden de Trabajo N° 136516 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-47** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153081**
K.M.S **53.602** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD5L1514864**

Fecha OT : 20-04-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 20-04-2022 11:18:36

Detalle del Servicio

MANTENCION POR KILOMETRAJE
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO

REVISION DE FILTRO DE AIRE Y CABINA

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3504	\$ 24.528	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2103	\$ 2.103	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 26.631

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 26.631
IVA \$ 5.060
TOTAL \$ 31.691