



Orden de Trabajo N° 137586 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVWX-97** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.8 4X4**
Motor **1GDG142378**
K.M.S **77.000** **ROJO**
Vin **8AJKA3CD5L3074411**

Fecha OT : 21-04-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 21-04-2022 13:31:53

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 77.000.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTRS.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE AIRE Y POLEN.
CAMBIO DE EXTINTOR.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3502	\$ 28.016	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
A1531	filtro aire gun/4runner	1	14403	\$ 14.403	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02191	filtro aceite toyota	1	2103	\$ 2.103	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02200	pastilla freno toy. 3.0/	1	21838	\$ 21.838	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H4	ampolleta halogeno h4	1	2793	\$ 2.793	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01761	ampolleta 1 cont c/p 12w	2	454	\$ 908	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 70.061

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 70.061
IVA \$ 13.312
TOTAL \$ 83.373