



Orden de Trabajo N° 136322 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **RCHK-80** Año **2022**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG281762**
K.M.S **12.271** **GRIS**
Vin **8AJDB3CD1N1318219**

Fecha OT : 27-04-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 27-04-2022 11:44:45

Detalle del Servicio

CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE.
CAMBIO AMPOLLETA NEBLIERO H16

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3502	\$ 24.514	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2067	\$ 2.067	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01791	ampolleta h16 19w	1	11544	\$ 11.544	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 38.125

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 38.125
IVA \$ 7.244
TOTAL \$ 45.369