



Orden de Trabajo N° 132747 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **GLJB-41** Año **2014**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1KDA272126**
K.M.S **196.919** **ROJO**
Vin **MR0FZ22G2E1079910**

Fecha OT : 10-05-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 26-05-2022 11:58:25

Detalle del Servicio

UNIDAD INGRESA EN GRUA POR PROBLEMAS DE EMBRAGUE, INGRESA A TALLER EXT CACH PARA CAMBIO DE EMBRAGUE, RODAMIENTO DE EMPUJE, VOLANTE DE INERCIA

FE.2802 COT. 4365 FECHA 10-05-2022 OT CONTACAR 51235

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP02150	kit embrague toyota 3.0	1	220003	\$ 220.003	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02149	rod. empuje kun	1	32461	\$ 32.461	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02933	volante motor kun	1	387429	\$ 387.429	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	221150	\$ 221.150	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 861.043

NETO \$ 861.043
IVA \$ 163.598
TOTAL \$ 1.024.641

Total Orden de Trabajo