



Orden de Trabajo N° 136340 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-22** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GD0769783**
K.M.S **33.324** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD9L1514916**

Fecha OT : 07-06-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 07-06-2022 16:34:33

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 30.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
REV. DE FRENOS Y REGULACION

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3760	\$ 26.320	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2280	\$ 2.280	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SERVREEXT	recarga extintor 1 kg	1	4468	\$ 4.468	EXISTENCIA	*ACCESORIOS

Total: \$ 33.068

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 33.068
IVA \$ 6.283
TOTAL \$ 39.351