



Orden de Trabajo N° 136345 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFW-96** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDG153098**
K.M.S **85.500** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD7L1514882**

Fecha OT : 09-06-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 09-06-2022 12:21:58

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 80.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO DE AIRE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3780	\$ 26.460	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2280	\$ 2.280	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7827	\$ 7.827	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	3303	\$ 3.303	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 39.870

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 39.870

IVA \$ 7.575

TOTAL \$ 47.445