



Orden de Trabajo N° 137624 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PLTK-29** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X2**
Motor **2GDG215980**
K.M.S **51.889** **BLANCO**
Vin **8AJCB3DDXM3903829**

Fecha OT : 13-06-2022 C.Costo : B2-07-42

Fecha Cierre : 13-06-2022 14:01:38

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 51.889.
CAMBIO DE ACEITE 8 LTRS 5W30.
CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y POLEN.
CAMBIO DE AMPOLLETAS C/PESCADO 04

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3813	\$ 30.504	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2304	\$ 2.304	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7811	\$ 7.811	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	12565	\$ 12.565	EXISTENCIA	*REPUESTOS
509010	ampolleta 1 cont c/p 12w	4	1256	\$ 5.024	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 58.208

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 58.208
IVA \$ 11.060
TOTAL \$ 69.268