



Orden de Trabajo N° 136349 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **RCHK-76** Año **2022**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG277125**
K.M.S **10.820** **GRIS**
Vin **8AJDB3CD1N1317362**

Fecha OT : 16-06-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 16-06-2022 14:46:36

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 10.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO DE AIRE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3824	\$ 26.768	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2304	\$ 2.304	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7812	\$ 7.812	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	3191	\$ 3.191	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA20	serv mano obra tercero	1	23950	\$ 23.950	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 64.025

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 64.025
IVA \$ 12.165
TOTAL \$ 76.190