



Orden de Trabajo N° 134369 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JSWK-69** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC186527**
K.M.S **162.559** **SILVER**
Vin **MR0FB8CD8H0320827**

Fecha OT : 24-06-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 28-06-2022 15:11:28

Detalle del Servicio

RADIO NO ENCIENDE, REVISION DE BATERIA, FALLA EN PARTIDA, ENVIADA A TALLER EXT CACH

FE. 2824 COT. 4416 FECHA 24-06-2022 OT 52991

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP00771	baterias toyota gun	1	58773	\$ 58.773	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	105000	\$ 105.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 163.773

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 163.773
IVA \$ 31.117
TOTAL \$ 194.890