



Orden de Trabajo N° 136357 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PLTK-32** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X2**
Motor **2GDG216167**
K.M.S **65.384** **BLANCO**
Vin **8AJCB3DD6M3903844**

Fecha OT : 30-06-2022 C.Costo : B2-07-42

Fecha Cierre : 30-06-2022 11:53:45

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 60.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO DE AIRE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3834	\$ 26.838	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2308	\$ 2.308	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7309	\$ 7.309	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	3094	\$ 3.094	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 39.549

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 39.549

IVA \$ 7.514

TOTAL \$ 47.063