



Orden de Trabajo N° 137663 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JWCH-85** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **2GDC231990**
K.M.S **227.408** **BLANCO**
Vin **MR0EB8DD1J0591616**

Fecha OT : 14-07-2022 C.Costo : B2-07-49

Fecha Cierre : 14-07-2022 19:12:23

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 227.408.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS.
CAMBIO DE FILTROS ACEITE AIRE Y POLEN.
CAMBIO DE PASTILLAS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3874	\$ 30.992	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2349	\$ 2.349	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7660	\$ 7.660	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	12565	\$ 12.565	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02200	pastilla freno toy. 3.0/	1	16345	\$ 16.345	EXISTENCIA	*REPUESTOS
509010	ampolleta 1 cont c/p 12w	2	1201	\$ 2.402	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 72.313

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 72.313
IVA \$ 13.739
TOTAL \$ 86.052