



Orden de Trabajo N° 131274 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KWXY-13** Año **2019**
Marca **TOYOTA**
Modelo **NEW HILUX 2,4 4X4**
Motor **2DGC340983**
K.M.S **194.908** **GRIS**
Vin **MR0FB8CDXJ0321791**

Fecha OT : 19-07-2022 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 19-07-2022 18:06:08

Detalle del Servicio

CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE
REVISION Y REGULACION DE FRENOS
REVISION DE LUCES
REVISION DE NIVELES CAJA DE CAMBIO Y DIFERENCIAL

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3874	\$ 27.118	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2348	\$ 2.348	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 29.466

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 29.466
IVA \$ 5.599
TOTAL \$ 35.065