



Orden de Trabajo N° 134388 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JDKH-24** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD0087423**
K.M.S **204.367** **ROJO**
Vin **MR0KA8CDXG1421166**

Fecha OT : 25-07-2022 C.Costo : B1-04-01

Fecha Cierre : 26-07-2022 12:16:20

Detalle del Servicio

UNIDAD LLEGA EN GRUA POR PROBLEMAS DE EMBRAGUE, SE ENVIA A TALLER EXT CACH PARA SU REVISION.

CAMBIO DE EMBRAGUE Y RODAMIENTO DE EMPUJE CON COSTO AL CLIENTE

SE EVUALARA CAMBIO DE VOLANTE DE INERCIA

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP02143	kit embrague gun 2.4/2.8	1	278511	\$ 278.511	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02009	rod. empuje gun	1	51909	\$ 51.909	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02421	volante bimasa gun	1	496091	\$ 496.091	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA16	serv mano obra tercero	1	435000	\$ 435.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 1.261.511

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 1.261.511

IVA \$ 239.687

TOTAL \$ 1.501.198