



Orden de Trabajo N° 137672 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PLTK-30** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X2**
Motor **2GDG216143**
K.M.S **75.970** **BLANCO**
Vin **8AJCB3DD2M3903842**

Fecha OT : 23-07-2022 C.Costo : B2-07-42

Fecha Cierre : 23-07-2022 10:46:16

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 75970.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS.
CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3874	\$ 30.992	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2345	\$ 2.345	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7657	\$ 7.657	EXISTENCIA	*REPUESTOS
AC108C	f.polen toyota (cu1919)	1	12565	\$ 12.565	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02200	pastilla freno toy. 3.0/	1	16205	\$ 16.205	EXISTENCIA	*REPUESTOS
ALINEACION	serv alineacion	1	12818	\$ 12.818	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
MONTAJE	serv montaje	1	2997	\$ 2.997	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
CU00108	neum dunlop 225/70 r17	2	1	\$ 2	CONTROL DE	*CONTROL DE
MONTAJE	serv montaje	2	2984	\$ 5.968	EXISTENCIA	*SERV.MANTE
BALANCEO	serv balanceo	2	2708	\$ 5.416	EXISTENCIA	*SERV.MANTE

Total: \$ 96.965

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 96.965
IVA \$ 18.423
TOTAL \$ 115.388