



Orden de Trabajo N° 136545 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **HXRK-22** Año **2016**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GD0050669**
K.M.S **230.542** **ROJO**
Vin **MR0KB8CD5G1200524**

Fecha OT : 29-07-2022 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 29-07-2022 13:43:09

Detalle del Servicio

UNIDAD SINIESTRADA
CON DAÑO LADO IZQUIERDO
PROBLEMA DE EMBRAGUE
ESPEJO QUEBRADO

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP02143	kit embrague gun 2.4/2.8	1	265983	\$ 265.983	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01076	rod. empuje toyota gun	1	23703	\$ 23.703	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA4	serv.mano obra terceros	1	151261	\$ 151.261	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 440.947

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 440.947
IVA \$ 83.780
TOTAL \$ 524.727