



Orden de Trabajo N° 131284 - WEST CONCEP

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **KDTT-76** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **YARIS SEDAN**
Motor **2NR5130773**
K.M.S **113.434** **BLANCO**
Vin **MR2B29F38J1086848**

Fecha OT : 26-07-2022 C.Costo : B1-13-01

Fecha Cierre : 26-07-2022 15:32:49

Detalle del Servicio

UNIDAD CON FALLA MULTISISTEMICA, ESTA MAL
SE DETECTA...RUIDOS EN EL MOTOR
PROBLEMA EN LOS FRENOS
FALLA EN LUCES Y SISTEMA ELECTRICO.

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	4	3874	\$ 15.496	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
W68/80	filtro aceite yaris sedan	1	3124	\$ 3.124	EXISTENCIA	*REPUESTOS
H4	ampolleta halogeno h4	1	2793	\$ 2.793	EXISTENCIA	*REPUESTOS
BALANCEO	serv balanceo	2	2790	\$ 5.580	EXISTENCIA	*SERV.MANTE

Total: \$ 26.993

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 26.993

IVA \$ 5.129

TOTAL \$ 32.122