



Orden de Trabajo N° 136378 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-46** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153043**
K.M.S **85.390** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD8L1514860**

Fecha OT : 03-08-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 03-08-2022 15:15:01

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 80.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO DE AIRE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3877	\$ 27.139	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2309	\$ 2.309	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7257	\$ 7.257	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00635	filtro com. toyota gun	1	7706	\$ 7.706	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	3013	\$ 3.013	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02234	plumilla 18" (7004914)	1	3639	\$ 3.639	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 51.063

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 51.063

IVA \$ 9.702

TOTAL \$ 60.765