



Orden de Trabajo N° 134396 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **JZGG-10** Año **2018**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GDC166263**
K.M.S **189.535** **GRIS**
Vin **MR0FB8CD3H0326504**

Fecha OT : 27-07-2022 C.Costo : B1-05-01

Fecha Cierre : 03-08-2022 16:44:12

Detalle del Servicio

UNIDAD INGRESA EN GRUA PR PROBLEMAS DE PARTIDA, VIDRIO ALETA TRAS. DERECHO QUEBRADO, SE ENVIA A TALLER EXT CACH
SE COORDINA REVISION CON TECNICO SAMTECH PARA VER PROBLEMA DE PARTIDA (SIN PROBLEMAS)
SE ESCANEA PARA VER FALLA EN TALLER CACH

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP02329	kit de inmovilizador	1	36000	\$ 36.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02792	ecu inmovilizador gun	1	130802	\$ 130.802	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA11	serv mano obra terceros	1	400000	\$ 400.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA
REP00554	foco tras rh gun	1	36369	\$ 36.369	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02740	vidrio aleta lh / rh	1	55000	\$ 55.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS
MANOOBRA11	serv mano obra terceros	1	35000	\$ 35.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 693.171

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 693.171
IVA \$ 131.702
TOTAL \$ 824.873