



Orden de Trabajo N° 136386 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-43** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG153553**
K.M.S **87.713** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD7L1514901**

Fecha OT : 19-08-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 19-08-2022 16:15:59

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 80.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
AMPOLLETA H-4
CAMBIO JUEGO PLUMILLAS

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3881	\$ 27.167	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2310	\$ 2.310	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP01799	ampolleta h4 12v 60/55w	1	1319	\$ 1.319	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02234	plumilla 18" (7004914)	1	3639	\$ 3.639	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 34.435

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 34.435

IVA \$ 6.543

TOTAL \$ 40.978