



Orden de Trabajo N° 137695 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **LVWX-97** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.8 4X4**
Motor **1GDG142378**
K.M.S **90.127** **ROJO**
Vin **8AJKA3CD5L3074411**

Fecha OT : 24-08-2022 C.Costo : B2-07-05

Fecha Cierre : 24-08-2022 16:10:22

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 90.127.
CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS.
CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE AIRE Y POLEN.
CAMBIO DE 01 FOCO TRASERO RH

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	3881	\$ 31.048	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2310	\$ 2.310	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7615	\$ 7.615	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02190	filto polen toyota/np300	1	3209	\$ 3.209	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP00554	foco tras rh gun	1	35715	\$ 35.715	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 79.897

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 79.897
IVA \$ 15.180
TOTAL \$ 95.077