



Orden de Trabajo N° 136392 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **RCHK-84** Año **2022**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG280278**
K.M.S **26.115** **GRIS**
Vin **8AJDB3CD5N1317851**

Fecha OT : 31-08-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 31-08-2022 13:03:39

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 20.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
CAMBIO FILTRO AIRE

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3881	\$ 27.167	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2310	\$ 2.310	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7615	\$ 7.615	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 37.092

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 37.092
IVA \$ 7.047
TOTAL \$ 44.139