



Orden de Trabajo N° 142021 - WEST CALAMA

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **RCHK-25** Año **2022**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG264935**
K.M.S **28.929** **ROJO**
Vin **8AJKB3CD4N1634351**

Fecha OT : 05-09-2022 C.Costo : B1-04-A1

Fecha Cierre : 06-09-2022 13:16:48

Detalle del Servicio

REPOSICION DE VIDRIO PUERTA TRASERO RH MAS LAMINADO

FT 734 COT. 280 FCHA 05-09-2022 OT 55658

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
REP01579	vidrio pta del. rh gun	1	85000	\$ 85.000	EXISTENCIA	*REPUESTOS
SERVINSLAMIN	servicio instalacion	1	25000	\$ 25.000	EXISTENCIA	*MANO OBRA

Total: \$ 110.000

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 110.000
IVA \$ 20.900
TOTAL \$ 130.900