



Orden de Trabajo N° 136399 - WEST LOS ANGELES

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PHFX-22** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **2GD0769783**
K.M.S **44.779** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD9L1514916**

Fecha OT : 08-09-2022 C.Costo : B2-07-51

Fecha Cierre : 08-09-2022 17:03:00

Detalle del Servicio

MANTENCION PREVENTIVA 40.000 KM.
CAMBIO ACEITE MOTOR 5W30
CAMBIO FILTRO ACEITE
REV. DE FRENOS Y REGULACION

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtible</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	7	3954	\$ 27.678	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02191	filtro aceite toyota	1	2206	\$ 2.206	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 29.884

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 29.884
IVA \$ 5.678
TOTAL \$ 35.562