



Orden de Trabajo N° 137729 - WEST STGO

Rut Cliente 79578880-8
Nombre Cliente SOC.DE INVERSIONES LAS
Dirección: AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225
Fono: -
Ciudad: LA SERENA
Email:

Patente **PPJL-71** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.8 4X4**
Motor **1GDG215848**
K.M.S **48.880** **ROJO**
Vin **8AJKA3CD9M3086496**

Fecha OT : 22-09-2022 C.Costo : B1-03-01

Fecha Cierre : 22-09-2022 17:16:23

Detalle del Servicio

MANTENCION KM 48880.

CAMBIO DE ACEITE 5W30 8 LTS.

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE AIRE Y POLEN

Articulos

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cant</u>	<u>Neto</u>	<u>Total</u>	<u>CtaCtble</u>	<u>SubCta</u>
<i>Inventariables</i>						
LB5W30/208 T	aceite 5w30/208 total	8	4102	\$ 32.816	EXISTENCIA	*LUBRICANTE
REP02190	filto polen toyota/np300	1	3214	\$ 3.214	EXISTENCIA	*REPUESTOS
HU7009Z	filtro aceite 4runner	1	10383	\$ 10.383	EXISTENCIA	*REPUESTOS
REP02138	filtro aire gun (a1531)	1	7830	\$ 7.830	EXISTENCIA	*REPUESTOS

Total: \$ 54.243

Total Orden de Trabajo

NETO \$ 54.243

IVA \$ 10.306

TOTAL \$ 64.549