



AUTOMOTRIZ SERVIMAQ SPA

COMPRA - VENTA VEHÍCULOS MOTORIZADOS - MAQUINARIAS - REPUESTOS INSUMOS Y TALLER DE SERVICIOS

ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS - COMISIONISTA

CASA MATRIZ: MACKENNA 1659 - Fono/Fax (64) 2 238853 - OSORNO

Sucursales Osorno: Mackenna 1664, Fono/Fax (64) 2 220055 /

Mackenna 1644, Fono/Fax (64) 2 220055 / Mackenna 1641 Fono/Fax 2 234673

Eleodoro Vasquez 130 - Fono/Fax (64) 2 216088

Sucursales Puerto Montt: Regimiento 710, Fono (65) 2 437510 / Regimiento 801 - Fono (65) 2 295862

Regimiento 861 y 881 - Pobl Lintz - Fono (65) 2 481220

Manzana K Sitio 7 S/N Cardonal Fonos (65) 2 481659 - 2 245120

Sucursal Castro: Gabriela Mistral 425 - Fonos (65) 2 639126 - (65) 2 639124

R.U.T.: 79.649.970-2

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 181967

S.I.I. - OSORNO

Fecha emisión: 06-11-2018

SEÑOR(ES) : SOC. DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA.

R.U.T. : 79.578.880-8

GIRO : ARRIENDO DE VEHICULOS

DIRECCION : AV. FRANCISCO DE AGUIRRE 0225

FONO :

COMUNA : LA SERENA

CIUDAD : LA SERENA

Item	Código	Descripción	Cantidad	P. Unit.	Dcto.	Valor
1	500301	BATERIA 45AH	1	60.000	0	60.000
2	MO-TOYOTA	Mano de Obra	1	27.000	0	27.000
		AT. VEHICULO TOYOTA YARIS PATENTE GTLF19 OT 83615				

Observaciones :	Neto:	87.000
	Cred. Esp.:	0
	Otros Imp.:	0
	Exento:	0
	Descuento:	0
	Recargo:	0
	I.V.A. 19 % :	16.530
	Total:	103.530

Fecha Vencimiento : 06-11-2018

Forma de pago : Contado

Cancelada por :

Son: Ciento Tres Mil Quinientos Treinta pesos.



Timbre Electrónico SII

Res. 126 de 2011 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Referencias a Otros Documentos			
Tipo	Folio	Fecha	Razón Referencia

Nombre: Hector Melendez O.

R.U.T.: 15-874.337-1

Recinto:

Fecha: 07/11/18

Firma:

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4o. y la letra c) del Art. 5o de la Ley 19.985, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**Orden de Compra N° 7483****Proveedor**

Nombre: SERVIMAQ
Dirección: REGIMIENTO N° 710
Ciudad: PTO. MONTT
Teléfono: 65481659 R.U.T 79.649.970-2

Enviar a

Nombre: SOC. DE INVERSIONES LAS VEGA LTDA
Dirección:
Ciudad:
Teléfono: RUT: 79.578.880-8
C.Costo: B1-17-01 - RAC OFC (PUERTO MONTT)
Cargo a VEHICULO

a cobrar

Código	Cant.	Descripción	P.Netos/d	Desc	P.Unitario	Total
MANOTERCEROS	1	mano obra varias	\$ 27.000	0,00	\$ 27.000	\$ 27.000
SMFNX100S6LS	1	bateria 45 amp yaris	\$ 60.000	0,00	\$ 60.000	\$ 60.000

a cobro

OBS: REVISION ALTERNADOR Y BATERIA POR FALLA

Detalle de Pago : CONTADO

Sub. Total \$ 87.000

19% I.V.A \$ 16.530

TOTAL \$ 103.530

Aprobado Por

Fecha: 6 de Noviembre 2018

Retira: HECTOR MALDONADO



GUIA DE RECEPCIÓN

FECHA 06-11-2018

Factura #181967

BODEGA 00020 BODEGA PUERTOMONTT

RUT DOCUMENTO 79.649.970-2 SERVIMAQ O/C: 7483

Código	Descripción	UNI	Cant	P.MEDIO	TOTAL	CTACTBLE	SUBCTA
MANOTERCEROS	mano obra varias	CU	1	\$ 27.000	\$ 27.000	existencia	mano obra y serv.de terceros
SMFNX100S6LS	bateria 45 amp yaris	CU	1	\$ 60.000	\$ 60.000	existencia	baterias
							\$ 87.000

Recibido por Bodega

Control Interno

Cta	Total
EXISTENCIA	\$ 87.000

ORDEN DE TRABAJO N° 102980 - WEST PUERTOMONTT**Datos del cliente****Tipo Trabajo : REP.GENERAL****Datos del Vehículo**

Rut **79578880-8**
Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**
Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**
Teléfono **Celular**
Ciudad **LA SERENA**
Email

Patente **GTLF-19** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **YARIS SEDAN**
Motor **2NR5022009**
K.M.S **2** **GRIS**
Vin **MR2B29F30H1027853**

Con Cita **NO** CCosto **B1-17-01**
Folio Cita **RAC OFC (PUERTO**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina**1/4****Cargo orden de Trabajo****Cliente****Fecha y Hora Ingreso a Taller****06-11-2018 / 17:02:23****Compromiso de entrega****07-11-2018 / 17:01****Nueva Fecha**



--	--	--

Mantenición de Kms.**SSB:****Cono N° 0****Detalle del Servicio**

REVISION ALTERNADOR Y CAMBIO DE BATERIA,
SERVIMAQ

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	01/10/2018	3	102963-WES
	08/08/2018	2	46509-WEST
	20/06/2018	2	46487-WEST

Observación Mecánico
Firma Cliente
Supervisor Puerto Montt

Automotriz Servimaq SPA

Av. Juan Mackena 1659

Telefono 056-64-234673

RUT 79649970-2

LIQUIDACION

OT N° 83615		Rut 79578880-8	
Cliente WEST RENT A CAR		Fono /42471561/	Patente GTLF19
Marca TOYOTA		Modelo NSP151L-BEMRK	Color SILVER
Año 2017	KM 48,317	Fecha llegada 30/10/2018	Fecha Entrega 31/10/2018

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
Mano de Obra			
Mano de Obra	1.00	27,000	27,000
Repuestos			
BATERIA 45AH	1.00	60,000	60,000
	Mano de Obra		27,000
	Repuestos		60,000
	Neto		87,000
	IVA 19%		16,530
	Total		103,530

Automotriz Servimaq SPA

Av. Juan Mackena 1659

Telefono 056-64-234673

RUT 79649970-2

Presupuesto

Señores: SOC. DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA. Atn.:

Número 40180.00	Fecha 31/10/2018	Patente GTLF19
Propietario Sr. HECTOR MALDONADO	Fono /42471561/	Rut 79578880-8
Marca TOYOTA	Modelo NSP151L-BEMRK	Color SILVER
Año 2017.00	Km 0.00	Siniestro N° 0.00

Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Total
Mano de Obra	1	27,000	27,000
BATERIA	1	60,000	60,000
	Mano de Obra		27,000
	Repuestos		60,000
	Neto		87,000
	19 IVA %		16,530
	Total		103,530

Hector Maldonado

De: Carlos Villanueva <cvillanueva@westrentacar.cl>
Enviado el: martes, 06 de noviembre de 2018 9:16
Para: 'Hector Maldonado'
CC: 'Eduardo Iturriaga'; 'Counter Puerto Montt'; jurra@westrentacar.cl; 'Mario Zepeda'
Asunto: RE: OT11059 TOYOTA YARIS
Datos adjuntos: GTLF19 YARIS LAS VEGAS BATERIA.PDF

Hola Hector , autorizado



Carlos Villanueva Gerente Operaciones

Avenida Francisco de Aguirre 0225, La Serena
Cel.: [+56 9] 5218 4734
Tel.: +56 (51) 222 6171

De: Hector Maldonado [mailto:hmaldonado@westrentacar.cl]
Enviado el: lunes, 5 de noviembre de 2018 15:04
Para: 'Mario Zepeda' <mzepeda@westrentacar.cl>
CC: cvillanueva@westrentacar.cl; 'Eduardo Iturriaga' <eiturriaga@westrentacar.cl>; 'Counter Puerto Montt' <puertomontt@westrentacar.cl>; jurra@westrentacar.cl
Asunto: RE: OT11059 TOYOTA YARIS

Estimados:

Me indican en taller concesionario que solo fue falla de batería, descartando el alternador. Adjunto envío presupuesto para VB.

Saludos cordiales



Hector Maldonado O. Jefe de Sucursal Puerto Montt

Serena 122, Puerto Montt
Cel.: +56 9 4247 1561
Tel.: +56 (65) 227 4283

De: Mario Zepeda [mailto:mzepeda@westrentacar.cl]
Enviado el: miércoles, 24 de octubre de 2018 11:51
Para: 'Hector Maldonado'
CC: cvillanueva@westrentacar.cl; 'Eduardo Iturriaga'; 'Counter Puerto Montt'; jurra@westrentacar.cl
Asunto: RE: OT11059 TOYOTA YARIS

Hector

Derivar la unidad a un concesionario para tener la opinión de ellos y poder determinar los pasos a seguir.

Atte.



Mario Zepeda V.
Jefe de Servicio

Avenida Francisco de Aguirre 0225, La Serena
Cel.: +56 9 7749 3945
Tel.: +56 (51) 222 6171

De: Hector Maldonado [<mailto:hmaldonado@westrentacar.cl>]

Enviado el: miércoles, 24 de octubre de 2018 11:00

Para: 'Mario Zepeda'

CC: cvillanueva@westrentacar.cl; 'Eduardo Iturriaga'; 'Counter Puerto Montt'; jurra@westrentacar.cl

Asunto: RE: OT11059 TOYOTA YARIS

Buen día Mario:

Alguna alternativa para esta unidad??

Saludos y gracias



Hector Maldonado O.
Jefe de Sucursal Puerto Montt

Serena 122, Puerto Montt
Cel.: +56 9 4247 1561
Tel.: +56 (65) 227 4283

De: Hector Maldonado [<mailto:hmaldonado@westrentacar.cl>]

Enviado el: miércoles, 10 de octubre de 2018 11:00

Para: 'Mario Zepeda'

CC: cvillanueva@westrentacar.cl; 'Eduardo Iturriaga'; 'Counter Puerto Montt'; jurra@westrentacar.cl

Asunto: RV: OT11059 TOYOTA YARIS

Buenos días Mario:

Junto con saludar, te comento que seguimos con problemas en esta unidad, la batería no dura 1 día y se descarga, se llevó a revisión con tester en taller Kar motors, pero dicen que el alternador está bien al igual que la batería. Lo único adicional que pudiese ocasionar el desgaste de la batería es el GPS, favor indicar si lo llevamos al taller de concesionario para evaluación u otra alternativa.

Desde ya muchas gracias.

saludos



Hector Maldonado O.
Jefe de Sucursal Puerto Montt

Serena 122, Puerto Montt
Cel.: +56 9 4247 1561
Tel.: +56 (65) 227 4283

De: Administracion (Karmotors) [<mailto:info@karmotors.cl>]

Enviado el: viernes, 28 de septiembre de 2018 11:50

Para: hmaldonado@westrentacar.cl

Asunto: OT11059 TOYOTA YARIS

Estimado


Junto con saludar, adjunto orden de trabajo finiquitada, correspondiente a mantención kilometraje Toyota Yaris patente: GTLF-19

Carola Curumilla G

Asistente Administración

Contacto: 65-2 435845 | +56 9 954 90 866

Karmotors.cl



Libre de virus. www.avast.com