



TALLER DE MANTENCION  
LA SERENA

# ORDEN DE RECEPCION / TRABAJO

N° 0140540

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27  | 11  | 25  |

NOMBRE CLIENTE / EMPRESA

PATENTE VD 34 99

TIPO DE VEHICULO HATCHBACK

ULTIMA MANTENCION φ

KILOMETRAJE 10066

COMBUSTIBLE

VACIO

1/8

1/4

3/8

1/2

5/8

3/4

7/8

LLENO

☒ CIRCULACIÓN

☒ REV. TÉCNICA

☒ SEGURO OBLIG.

☒ GATA

☐ LLAVE DE RUEDA

☒ BARROTE DE G.

☒ REPUESTOS

☒ RADIO

☒ PISOS DE GOMA

☒ ANTENA

☒ SET EMERGENCIA

☐ OTROS

☒ EST. Y PRES. NEUMAT.

☒ NIVELES

☒ LUCES

☒ ALARMA

☒ TAG

☒ FRENOS

☒ CINTURON DE SEGURIDAD

☒ ALZA VIDRIOS

☒ CIERRE CENTRAL

☒ TARJETA DE ACEITE

☒ LIMPIA PARABRISAS

☒ LAVADO Y ASEO INT.

☒ PRUEBA DE RUTA

☒ TORQUE RUEDAS

☒ A/A

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN REPUESTOS

CANTIDAD

Cambio filtro de Aceite

Cambio de Aceite 5W30.

Compra filtro de Aire

bolilla tapón Petróleo de Carter.

Frenos del 70%.

1  
4 litros

1

HRS: 2

OBSERVACIONES

PROXIMA MANTENCIÓN

A: 20000 KMS

- Se compran 3 golillas para futuras mantenimientos
  - No hay disponibilidad de Filtros de Aire en venta
  - Piquete Parabrisas bajo Retrovisor lado Copiloto.
- Pendiente llevar a repar.

FIRMA \_\_\_\_\_

INICIALES A. Lagos

MECANICO X

FIRMA \_\_\_\_\_

INICIALES \_\_\_\_\_

DIGITADOR \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

INICIALES \_\_\_\_\_

JEFE TALLER \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

INICIALES \_\_\_\_\_

CLIENTE \_\_\_\_\_