

FECHA	11. MARZO 2019	FOLIO INTERNO-7-01	024961
-------	----------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA


Cliente	WEST RENT A CAR		
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN	Ejecu. Operaciones	ALVARO DUEGA
Servicio Contratado	STD + 1 + COME	T° Transmisión	OT 53258

Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibuton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO

Marca	TOYOTA	Chasis	
Modelo	GOULLA	Motor	
Patente	HCVX64	Año	2016
		Color	GRAFITO

DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO
LUCES	✓	✓
BOCINA	✓	✓
RADIO/ANTENA	✓	✓
ESPEJOS	✓	✓
TABLERO	✓	✓
AIRE ACOND.	✓	✓



OBSERVACIÓN	
-------------	--

DATOS INSTALACION

ID INSTALADO	867162026476481	ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	GV300W	MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE

ID ENTRANTE		ID SALIENTE	867162025020207
ID PRESINTO		MODULO PRESENCIA	
MARCA/MODELO EQUIPO		OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINST. DE EQ GPS EMPRESA SANTECH. EQ DESINSTAADO ES ENTREGADO A CLIENTE.

BATERIA INFLADA		PROBLEMAS SIM
EQUIPO SULFATADO		ANTENA GPS
PERIFERICO MAL ESTADO		ANTENA GPRS
MAZO EN MAL ESTADO		OTRO (ESPECI.)

VALIDACION DE TAREA

INSTALADOR RESPONSABLE	L.T.2	VALIDADO POR	E.F
FECHA/HORA VALIDACIÓN	11/03/19 14:20	TIPO TÉCNICO	E.X.T

SOLO RAMPLA

SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)		SOLO CABINA	
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente			
Acelerometro		Corte comb.			

ENTREGA TAREA

hues tronoso R JUAN FIO TUIZ