

FECHA	20 MARZO 2019	FOLIO INTERNO-7-01	024973
-------	---------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA


Cliente	WEST RENT A CAR		
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN	Ejecu. Operaciones	AUSO OROGA
Servicio Contratado	STD + 1 + CORRE	T° Transmisión	1 OT

Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibutton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	X Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO

Marca	Toyota	Chasis	
Modelo	corolla	Motor	
Patente	JDKL 34	Año	2017
		Color	PLATA

DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO
LUCES	✓	✓
BOCINA	✓	✓
RADIO/ANTENA	✓	✓
ESPEJOS	✓	✓
TABLERO	✓	✓
AIRE ACOND.	✓	✓



OBSERVACIÓN	
-------------	--

DATOS INSTALACION

ID INSTALADO	867162026477430	ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	GV 300 W	MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE

ID ENTRANTE		ID SALIENTE	853835023972313
ID PRESINTO		MODULO PRESENCIA	

MARCA/MODELO EQUIPO		OBSERVACIÓN	SE EFECTUÓ DESINSTALACIÓN DE EQUIPO GPS EMPRESA SAMTECH, EL CUAL ES ENTREGADO AL CLIENTE.
---------------------	--	-------------	---

BATERIA INFLADA		PROBLEMAS SIM
EQUIPO SULFATADO		ANTENA GPS
PERIFERICO MAL ESTADO		ANTENA GPRS
MAZO EN MAL ESTADO		OTRO (ESPECI.)

VALIDACION DE TAREA

INSTALADOR RESPONSABLE	Luis Troncoso R	VALIDADO POR	ESTEBAN TONDES
FECHA/HORA VALIDACIÓN	20 MAR 19 13:20	TIPO TÉCNICO	Externo

SOLO RAMPLA

SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)		SOLO CABINA	
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente			
Acelerometro		Corte comb.			

ENTREGA TAREA

Luis Troncoso R	JUAN CARLOS N
TÉCNICO RESPONSABLE	CLIENTE RESPONSABLE /RUT
10.165.246-7	13024410