


FECHA	21 MARZO 2019	FOLIO INTERNO-7-01	024976
-------	---------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA			
Cliente	WEST RENT A CAR		
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN	Ejecu. Operaciones	ALVARO OLTEGA
Servicio Contratado	STD + 1 + CORTE	T° Transmisión	1 QT
Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vial	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibuton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO			
Marca	NISSAN	Chasis	
Modelo	NP 300	Motor	
Patente	HR AC89	Año	2016
		Color	AZUL
DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO	
LUCES	/	/	
BOCINA	/	/	
RADIO/ANTENA	/	/	
ESPEJOS	/	/	
TABLERO	/	/	
AIRE ACOND.	/	/	
			

OBSERVACIÓN	
-------------	--

DATOS INSTALACION	
ID INSTALADO	4764321489
MARCA/MODELO EQUIPO	CAIAMP
ID PRESINTO	
MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE	
ID ENTRANTE	
ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	
BATERIA INFLADA	PROBLEMAS SIM
EQUIPO SULFATADO	ANTENA GPS
PERIFERICO MAL ESTADO	ANTENA GPRS
MAZO EN MAL ESTADO	OTRO (ESPECI.)
ID SALIENTE	863835023267730
MODULO PRESENCIA	
OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINST. EQ GPS EMPRESA SANTECH. EQ DESINSTAADO ES ENTREGADO A CLIENTE.

VALIDACION DE TAREA	
INSTALADOR RESPONSABLE	L.T.R
FECHA/HORA VALIDACIÓN	21/03/19 18:15
VALIDADO POR	E. FUENTES
TIPO TÉCNICO	EXT

SOLO RAMPLA			
SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)	SOLO CABINA
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente	
Acelerometro		Corte comb.	

ENTREGA TAREA

Luis Thompson R
TÉCNICO RESPONSABLE
10.165.246

JANUARY
CLIENTE RESPONSABLE /RUT
15624440