


FECHA	26 MARZO 2019	FOLIO INTERNO-7-01	024980
-------	---------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA			
Cliente	WEST RENT A CAR		
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN	Ejecu. Operaciones	ANDRÉS ORZUELA
Servicio Contratado	STB + I + CORRE	T° Transmisión	1 OT

Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibuton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	X Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO			
Marca	VOLSKWAGEN	Chasis	
Modelo	GOL	Motor	
Patente	KPKV23	Año	2018
		Color	GRIS

DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO
LUCES	✓	✓
BOCINA	✓	✓
RADIO/ANTENA	✓	✓
ESPEJOS	✓	✓
TABLERO	✓	✓
AIRE ACOND.	✓	✓



OBSERVACIÓN	
-------------	--

DATOS INSTALACION	
ID INSTALADO	4764321520
MARCA/MODELO EQUIPO	CALAMP
ID PRESINTO	
MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE	
ID ENTRANTE	
ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	
BATERIA INFLADA	PROBLEMAS SIM
EQUIPO SULFATADO	ANTENA GPS
PERIFERICO MAL ESTADO	ANTENA GPRS
MAZO EN MAL ESTADO	OTRO (ESPECI.)
ID SALIENTE	UJ35 (SANTech)
MODULO PRESENCIA	
OBSERVACIÓN	SE DESINSTALA EQ GPS EMPRESA SANTech. EQ GPS DESINSTALADO ES ENTREGADO A CLIENTE.

VALIDACION DE TAREA	
INSTALADOR RESPONSABLE	Luis Troncoso
FECHA/HORA VALIDACIÓN	26/03/19
VALIDADO POR	ESTEBAN F.
TIPO TÉCNICO	EXT

SOLO RAMPLA			
SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)	SOLO CABINA
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente	
Acelerometro		Corte comb.	

ENTREGA TAREA	
---------------	--

Luis Troncoso

TÉCNICO RESPONSABLE

10.168.2417

Carlos Neira 13.951.547-1

CLIENTE RESPONSABLE /RUT

DUPLICADO: CLIENTE