

FECHA		01 ABRIL 2019		FOLIO INTERNO-7-01		024985	
DATOS PARA REALIZAR TAREA							
Cliente		WEST RENT A CAR					
Tipo de Trabajo		INSTALACIÓN		Ejecu. Operaciones		ALVARO OMEGA	
Servicio Contratado		STD +1 + CORRE		T° Transmisión		1 OT	
Perifericos							
Panel Solar		Botón de Panico		Piloto / Copiloto / Luz Vizal		Bocina	
MOBILEYE		Botón Inhibidor		Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral		Llave Ibutton / Puerta Piloto	
DESENGANCHE		Lector Ibutton		Corte de Combustible		Booser Cabina / Puerta Copiloto	
DATOS DEL VEHICULO							
Marca		TOYOTA		Chasis			
Modelo		COROLLA		Motor			
Patente		KDTR 10		Año		2018	
				Color		BZ	
DESCRIPCIÓN		INGRESO		EGRESO			
LUCES		✓		✓			
BOCINA		✓		✓			
RADIO/ANTENA		✓		✓			
ESPEJOS		✓		✓			
TABLERO		✓		✓			
AIRE ACOND.		✓		✓			
OBSERVACIÓN							
DATOS INSTALACION							
ID INSTALADO		4764321467		ID PRESINTO			
MARCA/MODELO EQUIPO		CAIAMP		MODULO PRESENCIA			
AUDITORIA SERVICE							
ID ENTRANTE				ID SALIENTE		864507031925513	
ID PRESINTO				MODULO PRESENCIA			
MARCA/MODELO EQUIPO				OBSERVACIÓN		SE EFECTUA DESINS	
BATERIA INFLADA				PROBLEMAS SIM		DE EQ GPS EMPRESA SAHRECH	
EQUIPO SULFATADO				ANTENA GPS		EQ DESINSTALADO ES ENTREGA	
PERIFERICO MAL ESTADO				ANTENA GPRS		A CLIENTE.	
MAZO EN MAL ESTADO				OTRO (ESPECI.)			
VALIDACION DE TAREA							
INSTALADOR RESPONSABLE		L.T.R		VALIDADO POR		SHAYLA RAMIREZ	
FECHA/HORA VALIDACIÓN		01/04/19 12:42		TIPO TÉCNICO		EXT	
SOLO RAMPLA							
SOLO RAMPLA				CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)		SOLO CABINA	
Sensor Temperatura				Vlu Entrante /Saliente			
Acelerometro				Corte comb.			
ENTREGA TAREA							

TÉCNICO RESPONSABLE

CLIENTE RESPONSABLE /RUT

DUPLICADO: CLIENTE