


FECHA	02 ABRIL 2019	FOLIO INTERNO-7-01	024988
-------	---------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA			
Cliente	WEST RENT A CAR		
Tipo de Trabajo	INSTALACIÓN	Ejecu. Operaciones	ALVARO OLIVERA
Servicio Contratado	STD + 1 + CORTE	T° Transmisión	1 OT

Perifericos			
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal	Bocina
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral	Llave Ibutton / Puerta Piloto
DESENGANCHE	Lector Ibutton	X Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto

DATOS DEL VEHICULO			
Marca	VOIKSWAGEN	Chasis	
Modelo	VIRTUS	Motor	
Patente	KRWD98	Año	2018
		Color	PLATA

DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO
LUCES	///	///
BOCINA	///	///
RADIO/ANTENA	///	///
ESPEJOS	///	///
TABLERO	///	///
AIRE ACOND.	///	///



OBSERVACIÓN	
-------------	--

DATOS INSTALACION	
ID INSTALADO	4764321341
MARCA/MODELO EQUIPO	CAIAMP
ID PRESINTO	
MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE	
ID ENTRANTE	
ID SALIENTE	864507037078838
MODULO PRESENCIA	
OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINST. DE EQUIPO GPS EMPRESA SANTECH EQ DESINSTALADO ES ENTREGADO A CLIENTE.
BATERIA INFLADA	PROBLEMAS SIM
EQUIPO SULFATADO	ANTENA GPS
PERIFERICO MAL ESTADO	ANTENA GPRS
MAZO EN MAL ESTADO	OTRO (ESPECI.)

VALIDACION DE TAREA	
INSTALADOR RESPONSABLE	L.T.R
FECHA/HORA VALIDACIÓN	02-04-19 12:29
VALIDADO POR	E. FUENTES
TIPO TÉCNICO	EXT

SOLO RAMPLA	
SOLO RAMPLA	CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)
Sensor Temperatura	Vlu Entrante /Saliente
Acelerometro	Corte comb.

ENTREGA TAREA

Luis Troncoso Reyes
TÉCNICO RESPONSABLE
10.168.246-7

JUAN RIVERA N
CLIENTE RESPONSABLE /RUT
15624940-K
DUPLICADO: CLIENTE