


FECHA	15 Abril 2019	FOLIO INTERNO-7-01	024991
-------	---------------	--------------------	--------

DATOS PARA REALIZAR TAREA					
Cliente	WEST RENT A CAR				
Tipo de Trabajo	INSTALACION		Ejecu. Operaciones	SALVADOR ARDOSTICA	
Servicio Contratado	STD + 1 + CORTE		T° Transmisión	1	OT
Perifericos					
Panel Solar	Botón de Panico	Piloto / Copiloto / Luz Vizal		Bocina	
MOBILEYE	Botón Inhibidor	Sensor de Portón de Carga / Trasera / Lateral		Llave Ibuton / Puerta Piloto	
DESENGANCHE	Lector Ibutton	X	Corte de Combustible	Booser Cabina / Puerta Copiloto	

DATOS DEL VEHICULO					
Marca	VOLKSWAGEN		Chasis		
Modelo	VIRTUS		Motor		
Patente	KLSF81	Año	2018	Color	BL
DESCRIPCIÓN	INGRESO	EGRESO			
LUCES	/	/			
BOCINA	/	/			
RADIO/ANTENA	/	/			
ESPEJOS	/	/			
TABLERO	/	/			
AIRE ACOND.	/	/			

OBSERVACIÓN	
-------------	--

DATOS INSTALACION			
ID INSTALADO	476432/771	ID PRESINTO	
MARCA/MODELO EQUIPO	CAIAMP	MODULO PRESENCIA	

AUDITORIA SERVICE			
ID ENTRANTE		ID SALIENTE	364507035702750
ID PRESINTO		MODULO PRESENCIA	
MARCA/MODELO EQUIPO		OBSERVACIÓN	SE EFECTUA DESINST. EQ GPS EMPRESA SANTECH. EQ DESINSTALADO ES ENTREGADO A CLIENTE.
BATERIA INFLADA		PROBLEMAS SIM	
EQUIPO SULFATADO		ANTENA GPS	
PERIFERICO MAL ESTADO		ANTENA GPRS	
MAZO EN MAL ESTADO		OTRO (ESPECI.)	

VALIDACION DE TAREA			
INSTALADOR RESPONSABLE	L.T.R	VALÍDADO POR	ESTEBAN FUENTES
FECHA/HORA VALIDACIÓN	15/04/19 1320	TIPO TÉCNICO	EXT.

SOLO RAMPLA			
SOLO RAMPLA		CAMIÓN COMPLETO (CAMIÓN/ RAMPLA)	SOLO CABINA
Sensor Temperatura		Vlu Entrante /Saliente	
Acelerometro		Corte comb.	

ENTREGA TAREA	
Luis Trovoso Reyes ID. 16524657	Carlos Neira C.B.P51.547-1

TÉCNICO RESPONSABLE

CLIENTE RESPONSABLE /RUT

DUPLICADO: CLIENTE