

1. DATOS DEL CLIENTE	
Nombre: WEST	Dirección: CONCEPCION
Fecha: 25/06/2019	Hora Inicio:

2. TIPO DE ACTIVIDAD (ES)			
☒ Instalación	☐ Retiro	☐ Intervención	☐ Inst. Demo
☐ Revisión	☐ Visita Fallida	☐ Migración	☐ Otras

Validaciones previas a la intervención				OK	NO OK
Patente	UD KL 34	Año		Volt.	12
Chasis		Color	GRIS		
Marca	TOYOTA	Odm.			

COROLLA 78083									
Luces	Intermitentes	Luces de freno	Luz retroceso	Radio	Tablero	Alarma y cierre	Alza vidrios	Estado eléctrico	Accesorios
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
									OK
									NOK

Nombre y Firma de Aceptación



Observaciones:

*Cliente debe retirar cualquier artículo personal del vehículo a intervenir.

Trabajos Efectuados

TO 94	Módulo Gps		Sensor Puerta		Cordón
	ID Gps		Panel Solar		Controlador
	Antena Gps		Batería Gps		Kit Altura
	Antena Gsm		Batería Externa		Kit Tattersall
	Mazo Gps		Voltaje Batería		Kit Navas
	Can Bus		Equipo Frío 1 Sonda		Maleta Altura
	Nº Can Bus		Equipo Frío 2 Sondas		Regulador
	Mazo Can		Lector de código		Micro SD
	TTL		Horómetro		Diodos
	Ibutton		Módulo de Voz		Cámara de somnolencia
	Llave Ibutton		Caja Metálica		Tercer ojo
	Corta Corriente		Caja Galvanizada		Pulsador
Buzzer		Cañerías		Swcht Puerta	

Observaciones: **- INSTALACION GPS + CORTA CORRIENTE**

DATOS DEL TÉCNICO	
Nombre: ELISEO JARA	Firma: 
Rut.: 14209865-2	
ACEPTACION DEL CLIENTE	
Nombre: 	Rut.: 14209865-2
Cargo: PROPIETARIO	Firma: 