

**ORDEN DE TRABAJO N° 87001 - WEST PUERTOMONTT****Datos del cliente****Tipo Trabajo : REP.GENERAL****Datos del Vehículo**

Rut **79578880-8**  
 Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**  
 Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**  
 Teléfono **Celular**  
 Ciudad **LA SERENA**  
 Email

Patente **HRHC-89** Año **2016**  
 Marca **NISSAN**  
 Modelo **NP300**  
 Motor **YS23001660C**  
 K.M.S **69.724** **AZUL**  
 Vin **3N6BD33B0GK814502**

Con Cita **NO** CCosto **81-01-02**  
 Folio Cita **RAC APT (PUERTO)**

Valor Aproximado  
 Nuevo Valor

**Accesorios del Vehículo**

- |                                                   |                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Documentos    | <input checked="" type="checkbox"/> Triangulos      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Antena        | <input checked="" type="checkbox"/> Encendedor      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Llaves        | <input checked="" type="checkbox"/> Rueda Repuesto  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espejo Int.   | <input checked="" type="checkbox"/> Gata            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Espejo Ext.   | <input checked="" type="checkbox"/> Herramientas    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plumillas     | <input checked="" type="checkbox"/> Cinturon Seg.   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pisos         | <input checked="" type="checkbox"/> Tapa Bencina    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Tapa Radiador | <input checked="" type="checkbox"/> Tapa Rueda 1234 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Extintor      | <input checked="" type="checkbox"/> Panel de Radio  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Botiquin      | <input checked="" type="checkbox"/> Radio           |

**Nivel de Bencina****3/4+****Cargo orden de Trabajo****Cliente****Fecha y Hora Ingreso a Taller****18-04-2017 / 18:02:08****Compromiso de entrega****26-04-2017 / 17:54****Nueva Fecha**


|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

**Mantenición de Kms.****SSB:****Cono N° 0****Detalle del Servicio**

Desabollar puerta y pick up costado izquierdo  
 desabollar portalon  
 Ajustar capot

**Historial de servicio**

| Mant.KM | Fecha | KM.       | OT |
|---------|-------|-----------|----|
| Cliente | SIN   | HISTORIAL | *  |

**Observación Mecánico****Firma Cliente****Supervisor Puerto Montt**