



COMPROBANTE PERDIDA TOTAL

De parte de SKAN SERVICES LTDA. Rut: 76.324.604-3 con Dirección en Túcapel N°1657, Certifica previa revisión al vehículo **NISSAN** Chasis 3N6BD33A4GK846084, Año 2016 patente HR-WR-15 color BLANCO modelo NP300 DCAB 4X4 2,3.

Su pérdida total dado a la magnitud de los daños de este, ya que su reparación implica un enorme riesgo para su conductor como a pasajeros, por otra parte los daños estructurales y carrocería además se debe verificar daños interno los cuales no se pueden observar a simple vista, más los valores cotizados para su reparación supera el 75 % del valor comercial del móvil del automóvil.

Concepción, 15 de febrero del 2021