



№ 050945

Nombre: <u>West.</u> Fecha: <u>15-12-2020</u>		1. DATOS DEL CLIENTE Dirección: <u>CONCEPCION</u> Hora Inicio:
---	--	---

☒	Instalación	☐	Retiro	☐	Intervención	☐	Inst. Demo
☒	Revisión	☐	Visita Fallida	☐	Migración	☐	Otras

Validaciones previas a la intervención				OK	☒	NO OK	☐
Patente	LD 130 21	Año	2012	Volt.	12		
Chasis		Color	GRIS PL				
Marca	V. VINTUS	Ord	43531				

Luces	Intermitentes	Luces de freno	Luz retroceso	Radio	Tablero	Alarma y cierre	Alza vidrios	Estado eléctrico	Accesorios
									OK
									NOK

Nombre y Firma de Acentación

Observaciones: EQUIPO RETIRADO POR TERCEROS POR FALLA ELÉCTRICA
DE R/C/CON. LACTO

Trabajos Efectuados

0445	Módulo Gps
	ID Gps
	Antena Gps
	Antena Gsm
	Mazo Gps
	Can Bus
	N° Can Bus
	Mazo Can
	TTL
	Ibutton
	Llave Ibutton
	Corta Corriente
	Buzzer

	Sensor Puerta
	Panel Solar
	Batería Gps
	Batería Externa
	Voltaje Batería
	Equipo Frío 1 Sonda
	Equipo Frío 2 Sondas
	Lector de código
	Horómetro
	Módulo de Voz
	Caja Metálica
	Caja Galvanizada
	Cañerías

	Cordón
	Controlador
	Kit Altura
	Kit Tattersall
	Kit Navas
	Maleta Altura
	Regulador
	Micro SD
	Diodos
	Cámara de somnolencia
	Tercer ojo
	Pulsador
	Swcht Puerta

Observaciones:
REPOSICION MAZDA ALM en la CLAV
CAMBIO DE BLOQUEO C/CONTACTO
REINSTALACION DE GPS (RETIRADO POR CONCESIONARIO)

Nombre: María Mercedes DATOS DEL TÉCNICO
Rut.: Firma:

Nombre: Carlos Néiro
Cargo: SUPERVISOR. -

ACEPTACION DEL CLIENTE
Rut.: 13.051.597-1
Firma: 

Impresos Torres & CIA. LTDA. • R.U.T.: 77.494.580-6 • Placilla 205 • F: 998 259 825

* La firma del cliente es la aceptación del trabajo y de las condiciones del vehículo.

* No se efectúan trabajos sin la firma de la parte superior de la OT.

DUPLICADO: CLIENTE