

ORDEN DE TRABAJO N° 124306 - WEST ANTOFAGASTA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : MANTENCION

Datos del Vehículo

Rut **79578880-8**
Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**
Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**
Teléfono **Celular**
Ciudad **LA SERENA**
Email

Patente **PFRP-27** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X2**
Motor **1111111**
K.M.S **15.007** **BLANCO**
Vin **8AJFB4CD3L1514815**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-51**
Folio Cita **VESTAS (LA**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

06-01-2021 / 11:25:42

Compromiso de entrega

Nueva Fecha

07-01-2021 / 11:20

Mantenición de 10.000 Kms.

SSB:

Cono N° 0

Detalle del Servicio


Se realiza mantención por km. - cambio de filtros y aceite de motor - chequeo general de niveles, luces y frenos - aseo y lavado gral. - se realiza instalación de alarma.

PRÓXIMA MANTENCIÓN 25.009

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
Cliente	SIN	HISTORIAL	*

Observación Mecánico



Firma Cliente

Supervisor Antofagasta