

ORDEN DE TRABAJO N° 118845 - WEST ANTOFAGASTA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : REP.GENERAL

Datos del Vehículo

Rut **79578880-8**
Nombre **SOC.DE INVERSIONES LAS VEGAS LTDA**
Dirección **AVDA.FCO DE AGUIRRE 0225**
Teléfono **Celular**
Ciudad **LA SERENA**
Email

Patente **PFRP-31** Año **2020**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **11111111**
K.M.S **1.940** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD6L1514839**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-51**
Folio Cita **VESTAS (LA**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

20-10-2020 / 14:24:38

Compromiso de entrega

21-10-2020 / 14:21

Nueva Fecha

--	--	--

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° 1

Detalle del Servicio

Unidad se envía a taller externo AutoSummit
- Se realiza diagnostico y scanner
- Conector G1 suelto por instalación de un accesorio.


Se realiza retiro de corta corriente por Samtech el dia 21-10-2020
- OT Samtech N°48679

Se realiza chequeo general de niveles, luces y frenos

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	02/09/2020 22		122274-WES

Observación Mecánico



Firma Cliente

Supervisor Antofagasta