

ORDEN DE TRABAJO N° 124460 - WEST CALAMA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : REP.GENERAL

Datos del Vehículo

Rut **76978520-5**
Nombre **VESTAS CHILE TURBINAS EOLICAS LIMIT**
Dirección **ISIDORA GOYENECHEA 3000 OFICINA**
Teléfono **8225916** Celular
Ciudad **SANTIAGO**
Email

Patente **PHGB-35** Año **2021**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 2.4 4X4**
Motor **2GDG155563**
K.M.S **4.656** **BLANCO**
Vin **8AJFB3CD5L1515190**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-01**
Folio Cita **LOP (LA SERENA)**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

11-02-2021 / 17:04:42

Compromiso de entrega

12-02-2021 / 17:03

Nueva Fecha

--	--	--

Mantencción de Kms.

SSB:

Cono N° 1

Detalle del Servicio


Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	06/01/2021	30	125340-WES

Observación Mecánico

PARABRISAS TRIZADO SE ENVIA A TALLER EXTERNO PARA CAMBIO

FE. 2565 COT. 59 FECHA 11-02-21 C- ALARMA



Firma Cliente

Karla Aracena