

ORDEN DE TRABAJO N° 124488 - WEST CALAMA

Datos del cliente

Tipo Trabajo : MANTENCION

Datos del Vehículo

Rut **76265238-2**
Nombre **TOPOGRAFOS CASLESA CHILE SPA**
Dirección **CERRO EL PLOMO 5931 OF. 814**
Teléfono **Celular**
Ciudad **SANTIAGO**
Email

Patente **JDKH-24** Año **2017**
Marca **TOYOTA**
Modelo **HILUX 4X4**
Motor **1GD0087423**
K.M.S **132.871** **ROJO**
Vin **MR0KA8CDXG1421166**

Con Cita **NO** CCost **B2-07-01**
Folio Cita **LOP (LA SERENA)**

Valor Aproximado
Nuevo Valor

Accesorios del Vehículo

- | | |
|---|---|
| ☒ Documentos | ☒ Triangulos |
| ☒ Antena | ☒ Encendedor |
| ☒ Llaves | ☒ Rueda Repuesto |
| ☒ Espejo Int. | ☒ Gata |
| ☒ Espejo Ext. | ☒ Herramientas |
| ☒ Plumillas | ☒ Cinturon Seg. |
| ☒ Pisos | ☒ Tapa Bencina |
| ☒ Tapa Radiador | ☒ Tapa Rueda 1234 |
| ☒ Extintor | ☒ Panel de Radio |
| ☒ Botiquin | ☒ Radio |

Nivel de Bencina

1/4



Cargo orden de Trabajo

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

24-03-2021 / 11:46:12

Compromiso de entrega

Nueva Fecha

25-03-2021 / 11:37

Mantenición de 130.000 Kms.

SSB:

Cono N° **1**

Detalle del Servicio


SE ENVIA A TALLER EXTERNO CACH PARA MANTENCION, SE ENVIAN TODOS LOS FILTROS Y ACEITE, FOCO DELANTERO DERECHO LUZ QUEMADA, REVISON DE AIRE ACONDICIONADO VIBRACION A LOS 100 KM/HR, RUIDO EN LAMINA QUE CUBRE DISCO DE RRENO LADO DERECHO RUEDA DELANTERA.

FE. 2084 COT.3423 FECHA 24-03-2021 OT
CONTACTAR 36416 CACH

Historial de servicio

Mant.KM	Fecha	KM.	OT
	04/01/2021	119.644	119113-WES

Observación Mecánico



Firma Cliente

Karla Aracena