

Datos del Vehículo

Patente	KPKV-37	Año	2018
Marca	TOYOTA		
Modelo	HILUX 4X2		
Motor	2GDC361082		
K.M.S	85.201	GRIS	
Vin	MR0EB8DD2J0611680		

Valor Aproximado
Nuevo Valor

☒ Documentos	☒ Triangulos
☒ Antena	☒ Encendedor
☒ Llaves	☒ Rueda Repuesto
☒ Espejo Int.	☒ Gata
☒ Espejo Ext.	☒ Herramientas
☒ Plumillas	☒ Cinturon Seg.
☒ Pisos	☒ Tapa Bencina
☒ Tapa Radiador	☒ Tapa Rueda 1234
☒ Extintor	☒ Panel de Radio
☒ Botiquin	☒ Radio

1/4

Cliente

Fecha y Hora Ingreso a Taller

05-04-2021 / 12:19:31

Compromiso de entrega

06-04-2021 / 12:07

Mantenición de Kms.

SSB:

Cono N° **1**

Detalle del Servicio


Historial de servicio

Mant . KM	Fecha	KM.	OT
80.000	11/01/2021	77.406	119136-WES

Observación Mecánico

UNIDAD SE INGRESA A TALLER EXTERNO PARA LAVADO DE CARROCERIA LAVADO DE TAPIZ CAMBIO DE NEUMATICOS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO

FE. 3351608 COT. 22262544 FECHA 09-04-2021 OT
CONTACAR 36866 (SALFA)
FE. 2095 COT. 3446 FECHA 05-04-2021 OT CONTACAR
36866 (CACH)



Karla Aracena